


CPDC-10SZB

LKMHEATLOCK

微电脑双显示 J 型热电偶 单组热胶道温度控制器 使用说明手册



一、 操作面板说明

1. ▲ ▼

- 自动状态下

▲ : 设定温度递增键

▼ : 设定温度递减键

- 手动状态下

▲ : 功率输出百分比递增键

▼ : 功率输出百分比减少键

2. A/M : 自动和手动工作模式切换键

3. PROC TEMP : 显示检测温度

4. SET : 自动模式时显示设定温度;手动模式时显示设定功率,此时数位后显示字符“P”

二、 基本性能说明

1. 适用电压: 220VAC ± 10% 50HZ

2. 最大输出电流及功率: 10A/2200W

3. 具有软启动功能。重新送电后, 设定温度自动设置 200

4. 温度显示范围为 0 ~ 400

5. 温度稳态控制精度为 ± 1

6. 使用热电偶: J 型

7. 具有热电偶(开路、反接), 超温(400), 保险烧断报警功能及输出指示功能, 具体提示如下:

PROC TEMP 显示“TC”: 热电偶开路或超温(400)

PROC TEMP 显示“ETC”: 热电偶反接

“ALM” LED 灯亮: 保险烧断

“OUT” LED 灯亮: 温控器正输出功率

“%” LED 灯亮: 手动模式启动

三、 安全说明

本品使用的保险规格为 FF10A, 更换保险需在切断电源后进行, 且需换上相同规格之保险。